


03606 Fernanzeige BlueMETER SIGMA



Bestell-Nr. 03606-405

Funkfernanzeige mit erhöhter Reichweite für BlueLEVEL(-2D), BlueCLINO(-HP), mit Kabelanschlüssen für ZEROTRONIC, ZEROMATIC, Clinotronic PLUS und NT-Geräte, notwendiges Interface für Softwaremessungen




Ausführung

- Gehäuse aus Aluminium mit Holzgriff
- Abmessung 150 x 96 x 34 mm
- 2 Dateneingänge RS485 (erweiterbar über Splitter)
- 1 Datenausgang RS232
- Datenschnittstelle Bluetooth Funk für Funkgruppen mit insgesamt maximal 8 Teilnehmern (Reichweite bis ca. 40 m)
- integrierter IR-Empfänger
- grosse gut ablesbare Farbfernanzeige
- intuitive Bedienung und Menüführung

Funktion


- Einzelwert- und Mehrfachanzeigen für bis zu 4 Messkanäle (A/AB/ABC/ABCD)
- Differenzanzeige für 2 oder 4 Messkanäle (A-B/A-B C-D)
- Menüfunktionen: Umschlagmessung ABS ZERO, Referenzstellenvergleich REL ZERO, Messwertanzeige aller gängigen Winkeleinheiten, grafische Farbmodi zur Unterstützung der Messwertinterpretation, Limits, Gravitation, ...
- Seriennummern der verbundenen Messgeräte und Batteriespannung werden im Display angezeigt
- Betriebsdauer ca. 16 h
- Betriebstemperatur 0 bis 40 °C
- Lagertemperatur -20 bis +70 °C



Grafische Modi für die Anzeige von 1 Neigungswert




Grafische Modi für die Anzeige von 2 Neigungswerten



Anzeige von 3 Neigungswerten



Anzeige von 4 Neigungswerten



Zubehör

Bestell-Nr.

- 03710-450 Software wylerELEMENTS 5
- 03715-450 Software wylerPROFESSIONAL 5
- 03795-431 Kabel an PC RS232
- 03795-432 Kabel an PC RS232 mit zusätzlichen Eingängen für Speisung
- 03795-440 USB-Kabel 2,5 m
- 03795-411 Kabel RS485 2,5 m
- 03795-412 Kabel RS485 5 m
- 03795-413 Kabel RS485 10 m
- 03795-480 Kabel RS485 15 m
- 03795-459 Verteil-/Splitter-Box (4 Anschlüsse, d.h. 3 Eingänge und 1 Ausgang)
- 03795-466 Netzgerät 100 - 250 V/24 V

Auf Anfrage lieferbar

- Reinraum Ausführung mit Griff aus Aluminium statt Holz
- Erweiterung der Funkreichweite (> 100 m) durch noch stärkere Bluetooth Module

Lieferumfang

- BlueMETER SIGMA mit Funk
- 2 Batterien Typ C
- Bedienungsanleitung